



3. Feste Lösungen (A-A, A2-B1, B2-B2)


3.1. Wiederholung Phasendiagramme



3.2. Überstrukturen, Ordnungsvarianten



Phasendiagramm Cu-Au



ausgeordnete b.c.c.-Strukturen: β -Messing und Fe₃Al